

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : ANSE MARCEL

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 09h57

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : BAIE AUX PRUNES

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 10h24

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 30,0
Météo du jour : S
Huiles minérales : absence
Odeur de phénol : absence
Substances tensio-actives : absence
Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : <15
Streptocoques fécaux (EI) : <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

**BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD**

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : BAIE DE L'EMBOUCHURE NORD

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 08h02

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	15
Streptocoques fécaux (EI) :	46

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : BAIE LONGUE

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 10h33

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : BAIE ORIENTALE POINT NORD

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 08h22

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
Météo du jour : S
Huiles minérales : absence
Odeur de phénol : absence
Substances tensio-actives : absence
Température de l'eau (°C) : 27,0
Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : 1494
Streptocoques fécaux (EI) : 1076

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA Baignade

VIE JAN KALITE DLO

LOW-QUALITY WATER

AGUA DE MA QUALIDADE

AQUA DI CATTIVA QUALIT

AGUA DE MALA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN
 PLAGE : BAIE ORIENTALE POINT SUD
 Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 08h11
 Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 27,0
 Transparence * (mètres) : 1,50

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : <15
 Streptocoques fécaux (EI) : <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : BAIE ROUGE

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 10h20

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
Météo du jour : S
Huiles minérales : absence
Odeur de phénol : absence
Substances tensio-actives : absence
Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	15
Streptocoques fécaux (EI) :	30

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : FRIAR'S BAY

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 08h44

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	30
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : GALISBAY

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 09h55

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : 179
 Streptocoques fécaux (EI) : <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : GRAND-CASE

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 09h28

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	1049
Streptocoques fécaux (EI) :	77

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA Baignade

VIE JAN KALITE DLO
LOW-QUALITY WATER
AGUA DE MA QUALIDADE
AQUA DI CATTIVA QUALIT
AGUA DE MALA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : GRAND CAYE NORD

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 08h40

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	45
Streptocoques fécaux (EI) :	332

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : PETITE PLAGE

Contrôle réalisé le : 10 juillet 2024 à 09h19

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 29,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 27,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	30
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE